

Scheda n. 4	Identificazione del servizio Verde pubblico Agogna	Codice identificativo VP-1
-----------------------	--	--------------------------------------

Zona di P.G.T. : Verde pubblico

Tipologia di servizio : ☒ Servizio esistente
☐ Servizio in progetto



Breve descrizione:

L'area a verde pubblico, localizzata a ridosso del Torrente Agogna è mantenuta in buono stato di conservazione ed è ricca di essenze arboree ed arbustive.

Non si tratta di un'area attrezzata con panchine e zone di sosta.

<i>Adeguatezza dimensionale</i>	BUONA
---------------------------------	--------------

Superficie zona mq:..... 15.552

Numero dei piani: -

<i>Stato di conservazione</i>	BUONO
-------------------------------	--------------

Idoneità strutturale:..... Buona

<i>Adeguatezza qualitativa</i>	BUONA
--------------------------------	--------------

Soddisfacimento della domanda:..... Completo

Sicurezza: Buona

<i>Fruizione</i>	BUONA
------------------	--------------

Modalità di fruizione: Gratuita

Fruibilità:..... Sufficiente

<i>Compatibilità con il contesto</i>	BUONA
--------------------------------------	--------------

Presenza di spazi integrativi:..... Nessuno

<i>Accessibilità</i>	BUONA
----------------------	--------------

Ubicazione:..... a ridosso del Torrente Agogna

Accessibilità veicolare:..... Buona

Accessibilità pedonale:..... Sufficiente

Accessibilità per portatori di handicap: Insufficiente

Presenza di parcheggi idonei:..... Nessuna

<i>Utenza</i>

Utenti:..... Tutti i residenti e gli utenti interessati

Interventi migliorativi - conservativi

Tipologia d'intervento	Realizzazione	Descrizione puntuale
Manutenzione ordinaria	X	
Manutenzione straordinaria	-	
Interventi di nuova costruzione	-	
Ampliamenti degli edifici esistenti	-	
Riorganizzazione spazi interni	-	
Riorganizzazione spazi esterni	-	
Nessun tipo d'intervento		